

Änderungsprotokoll Firmware Version 1.0.2 (10.2019)

- **Neu:** WSS (secure web sockets) - Unterstützung.
- **Neu:** Hinweis auf Verknüpfte Innenstationen beim Löschen von Außenstationen.
- **Verbesserung:** „Sofortkonfiguration“ des EIBPORT CONTROL L Visualisierungsprojektes per Token.
- **Behoben:** Wiederherstellungsfunktion von Sicherungsdateien.

BEMERKUNG:

DIESE FIRMWARE VERSION SETZT MINDESTENS DIE EIB PORT FIRMWARE VERSION 3.8.0 VORAUS!

Änderungsprotokoll Firmware Version 1.0.1 (06.2019)

- **Neu:** Sprechstelle "ABB/ Busch-Jaeger Welcome" implementiert.
- **Neu:** Sprechstelle "Doorbird" implementiert.
- **Neu:** Sprechstelle "2N" implementiert.

BEMERKUNG:

DIESE FIRMWARE VERSION SETZT MINDESTENS DIE CONTROL T 2 VERSION 1.1.17 VORAUS!

Änderungsprotokoll Firmware Version 1.0.0

- Initiale Version