

Änderungsprotokoll Version 1.7.5 (09.2023)

Umfangreiche Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

- **Neu:** Aufruf des Webinterface über Hostnamen möglich

Änderungsprotokoll Version 1.7.4 (11.2022)

- **Behoben:** ETS-Projekt konnte nicht importiert werden

Änderungsprotokoll Version 1.7.3 (11.2022)

Systemrelevante Verbesserungen

- **Neu:** Unterstützung der neuen APPMODULE Easywave Variante
- **Implementiert:** ETS-Inside Konfigurationsseite: Hinweis zur abgekündigt
- **Behoben:** Nach Unterbrechung der Netzwerkverbindung war das APPMODULE unter Umständen nicht erreichbar
- **Behoben:** Systemzeit wurde nach Neustart für einige Zeitzonen nicht korrekt angezeigt

Änderungsprotokoll Version 1.7.2 (03.2022)

HINWEIS: Das Update 1.7.2 bitte mit dem Mozilla Firefox oder Apple Safari Browser installieren

- **Implementiert:** Anpassungen im Update Vorgang
- **Implementiert:** Voreinstellung DNS-Server bei der Auslieferung
- **Implementiert:** Datenpunktyp DPT1.024 in Sprachdatei ergänzt

Änderungsprotokoll Version 1.7.1 (12.2021)

Schließt eine Sicherheitslücke im verwendeten Log4j Framework

Änderungsprotokoll Version 1.7.0 (11.2021)

Systemrelevante Verbesserungen

- **Neu:** HOOC-Fernzugriff
- **Neu:** Aktivierungsseite für HOOC-Fernzugriff

Änderungsprotokoll Version 1.6.2 (07.2021)

Systemrelevante Verbesserungen

- **Neu:** Virtueller KNX-Gruppenadressbereich deaktivierbar
- **Neu:** Adressbereich für die virtuellen KNX Gruppenadressen einstellbar
- **Neu:** Validierung der eingetragenen Netzwerkmaske auf Plausibilität
- **Neu:** Datenpunktyp DPT 5.005

- **Implementiert:** Verbesserung der Darstellung auf iOS Geräten
- **Behoben:** Korrektur der Skalierung beim Datenpunkttyp DPT5.003
- **Behoben:** ETS Inside Server Backups hochladen
- **Behoben:** Speichern der Konfiguration bei der EnOcean Variante

Änderungsprotokoll Version 1.6.1 (10.2020)

- **Behoben:** ETS Inside Backups hochladen

Änderungsprotokoll Version 1.6.0 (07.2020)

- **Neu:** Integration in den Terminal Konfigurator incl. Smart Home APP Kauf

Änderungsprotokoll Version 1.5.4 (06.2020)

- **Behoben:** Der EnOcean Live Monitor konnte keine Verbindung aufbauen
- **Behoben:** ETS Lizenzupload ist fehlgeschlagen

Änderungsprotokoll Version 1.5.3 (06.2020)

- **Behoben:** Installierte Apps wurden unter bestimmten Umständen nicht angezeigt

Änderungsprotokoll Version 1.5.2 (06.2020)

- **Implementiert:** Erweiterte Zeitzonenauswahl
- **Implementiert:** ETS Inside: Backupverwaltung optimiert
- **Behoben:** Anlagenkopplung funktionierte nicht
- **Behoben:** APP MODULE hat gelegentlich doppelte Routing-Telegramme gesendet

Änderungsprotokoll Version 1.5.1 (03.2020)

- Interne Version

Änderungsprotokoll Version 1.5.0 (12.2019)

- **Neu:** ETS Inside Server (Lizenz erforderlich)
- **Implementiert:** Verbesserung der internen DNS Server Verwaltung
- **Implementiert:** Überarbeitung der Darstellung Gruppenadressen und zulässige Eingabe Gruppenadressen; 2-stellig, 3-stellig, Integer

- **Implementiert:** Instanz Speicherbutton wurde ersetzt durch Button „Speichern“ und Button „Speichern und schließen“
- **Behoben:** Auswahl der Gruppenadressen war bei der Konfiguration von Listenelement nicht möglich.
- Interne Software Komponenten upgedatet

Änderungsprotokoll Version 1.4.1 (03.2019)

- **Implementiert:** Hinweis auf virtuelle Gruppenadressen, werden Gruppenadressen \geq Hauptgruppe 16 verwendet erscheint neben dem Adressfeld ein Hinweis
- **Behoben:** Button „Update suchen“ ist während des Suchvorgangs gesperrt
- **Behoben:** Installierte Apps wurden nicht angezeigt, wenn eine Instanz defekt ist
- Interne Software Komponenten upgedatet

Änderungsprotokoll Version 1.4.0 (02.2019)

- **Neu:** APPMODULE lädt und installiert App-Updates auf Anforderung
- **Behoben:** Log-Level von Apps lässt sich nicht ordentlich per Dropdown ändern
- **Behoben:** In der EnOcean Konfiguration kann kein Lerntelegamm für das EEP A5-10-05 gesendet werden

Änderungsprotokoll Version 1.3.8

- **Implementiert:** HTTP- bzw. HTTPS- Schnittstelle für Rückmeldungen an Apps von außerhalb des Netzwerks
- **Behoben:** Listenelement Kopier-Button
- Performance Verbesserungen

Änderungsprotokoll Version 1.3.7

- **Implementiert:** Eltako Dimmen (80-02-01): Eltako FUD14 / FUD61 / FDDT65B (Bidirektional; Feedback Device)
- **Implementiert:** Eltako Bus-Aktor für Beschattungselemente und Rollläden (80-03-01): Eltako FSB14 / FSB61 (Bidirektional; Feedback Device)
- **Implementiert:** Eltako PIR Sensor (80-04-01): Geräte: Eltako FBH65S
- **Implementiert:** Eltako Presence Tracker (80-07-01): Eltako TF-TTB
- **Implementiert:** Licht-, Temperatur- und Präsenzsensoren (EEP a5-08-01)
- **Implementiert:** Temperatur-, Sollwert-, Präsenzmelder (EEP a5-10-05) (Feedback Device)
- **Implementiert:** Eingangskontakt (EEP d5-00-01)
- **Implementiert:** RPS 2-Rocker (EEPf6-02-01)
- **Implementiert:** Fenstergriff (EEP f6-10-00)
- **Implementiert:** Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
- **Behoben:** EnOcean Editor bidirektionales Anlernen

Änderungsprotokoll Version 1.3.6

- Interne Version

Änderungsprotokoll Version 1.3.5

- **Neu:** Remote Support
- **Neu:** Automatisches Generieren von Gruppenadressen in Apps
- **Implementiert:** Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
- **Behoben:** Probleme nach der Änderung von IP-Adressen

Änderungsprotokoll Version 1.3.4

- **Implementiert:** Firmware für »Alexa Integration« vorbereiten

Änderungsprotokoll Version 1.3.3

- **Neu:** Tolerantes Handling von Gruppenadressen beim Speichern von konfigurierten Listenelementen
- **Implementiert:** Kurze Instanzname speicherbar.
- **Behoben:** Probleme beim Speichern von App-Instanzen mit Listenelementen die Gruppenadressen enthalten

Änderungsprotokoll Version 1.3.2

- **Neu:** Warnung bei doppelter Vergabe von Gruppenadressen in einer Instanz

Änderungsprotokoll Version 1.3.1

- **Neu:** EnOcean Editor um bidirektionale Geräte erweitert
- **Implementiert:** EnOcean Live Monitor überarbeitet
- **Implementiert:** EnOcean Telegramme simulieren (zum Anlernen virtueller Geräte)

Änderungsprotokoll Version 1.3.0

- **Neu:** neues User Interface
- **Neu:** neuer web-basierter EnOcean Editor
- **Neu:** APPMODULE Dokumentation ins Webinterface integriert
- **Neu:** Dokumentation der APPs integriert (bei unterstützten Apps)
- **Neu:** EnOcean-fokussierte Instanz Konfiguration (bei unterstützten Apps)

- **Implementiert:** variable EIS14-Werte für EnOcean Taster
- **Implementiert:** bessere Linkbezeichner in Apps (bei unterstützten Apps)
- **Implementiert:** Nach Firmware Update bleiben die installierten Apps vorhanden
- **Behoben:** DHCP Funktion

Änderungsprotokoll Version 1.2.3

- **Behoben:** Eventuelle Neustarts bei mehreren installierten Apps durch zu restriktive Systemüberwachung in Version 1.2.1

Änderungsprotokoll Version 1.2.2

- **Behoben:** Fehler in IP-Adressvergabe per DHCP

Änderungsprotokoll Version 1.2.1

- **Implementiert:** Abfrage der physikalischen Adressen über KNXnet/IP Tunneling (Variante Extension) möglich
- **Behoben:** Fehler im Verbindungshandling mit ETS 5 bei aktiviertem NAT-Modus behoben
- **Behoben:** DNS-Probleme nach Änderung des DNS-Servers
- **Behoben:** Inaktive Instanzen lassen sich nur mit Fehlermeldung kopieren
- **Behoben:** Eventuelle Neustarts bei mehreren installierten Apps durch zu restriktive Systemüberwachung in Version 1.2.0

Änderungsprotokoll Version 1.2.0

- **Neu:** Unterstützung der Hardwarevariante EnOcean, Portierung des EnOcean Editors aus dem EIBPORT
- **Behoben:** Fehler im Backupmechanismus für Apps und Instanzen