

ChangeLog Version 1.5.4 (06.2020)

- **Fixed:** Der EnOcean Live Monitor konnte keine Verbindung aufbauen
- **Fixed:** ETS Lizenzupload ist fehlgeschlagen

ChangeLog Version 1.5.3 (06.2020)

- Installierte Apps wurden unter bestimmten Umständen nicht angezeigt

ChangeLog Version 1.5.2 (06.2020)

- **Implementiert:** Erweiterte Zeitzonenauswahl
- **Implementiert:** ETS Inside: Backupverwaltung optimiert
- **Fixed:** Anlagenkopplung funktionierte nicht
- **Fixed:** APP MODULE hat gelegentlich doppelte Routing-Telegramme gesendet

ChangeLog Version 1.5.1 (03.2020)

- Interne Version

ChangeLog Version 1.5.0 (12.2019)

- **NEU:** ETS Inside Server (Lizenz erforderlich)
- **Implementiert:** Verbesserung der internen DNS Server Verwaltung
- **Implementiert:** Überarbeitung der Darstellung Gruppenadressen und zulässige Eingabe Gruppenadressen; 2-stellig, 3-stellig, Integer
- **Implementiert:** Instanz Speicherbutton wurde ersetzt durch Button „Speichern“ und Button „Speichern und schließen“
- **Fixed:** Auswahl der Gruppenadressen war bei der Konfiguration von Listenelement nicht möglich.
- Interne Software Komponenten upgedatet

ChangeLog Version 1.4.1 (03.2019)

- **Implementiert:** Hinweis auf virtuelle Gruppenadressen, werden Gruppenadressen \geq Hauptgruppe 16 verwendet erscheint neben dem Adressfeld ein Hinweis
- **Fixed:** Button „Update suchen“ ist während des Suchvorgangs gesperrt
- **Fixed:** Installierte Apps wurden nicht angezeigt, wenn eine Instanz defekt ist
- Interne Software Komponenten upgedatet

ChangeLog Version 1.4.0 (02.2019)

- **NEU:** APPMODULE lädt und installiert App-Updates auf Anforderung
- **Fixed:** Log-Level von Apps lässt sich nicht ordentlich per Dropdown ändern
- **Fixed:** In der EnOcean Konfiguration kann kein Lerntelegamm für das EEP A5-10-05 gesendet werden

ChangeLog Version 1.3.8

- **Implementiert:** HTTP- bzw. HTTPS- Schnittstelle für Rückmeldungen an Apps von außerhalb des Netzwerks
- **Fixed:** Listenelement Kopier-Button
- Performance Verbesserungen

ChangeLog Version 1.3.7

- **Implementiert:** Eltako Dimmen (80-02-01): Eltako FUD14 / FUD61 / FDDT65B (Bidirektional; Feedback Device)
- **Implementiert:** Eltako Bus-Aktor für Beschattungselemente und Rollläden (80-03-01): Eltako FSB14 / FSB61(Bidirektional; Feedback Device)
- **Implementiert:** Eltako PIR Sensor (80-04-01): Geräte: Eltako FBH65S
- **Implementiert:** Eltako Presence Tracker (80-07-01): Eltako TF-TTB
- **Implementiert:** Licht-, Temperatur- und Präsenzsensoren (EEP a5-08-01)
- **Implementiert:** Temperatur-, Sollwert-, Präsenzmelder (EEP a5-10-05) (Feedback Device)
- **Implementiert:** Eingangskontakt (EEP d5-00-01)
- **Implementiert:** RPS 2-Rocker (EEPf6-02-01)
- **Implementiert:** Fenstergriff (EEP f6-10-00)
- **Implementiert:** Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
- **Fixed:** EnOcean Editor bidirektionales Anlernen

ChangeLog Version 1.3.6

- Interne Version

ChangeLog Version 1.3.5

- **NEU:** Remote Support
- **NEU:** Automatisches Generieren von Gruppenadressen in Apps
- **Implementiert:** Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
- **Fixed:** Probleme nach der Änderung von IP-Adressen

ChangeLog Version 1.3.4

- **Implementiert:** Firmware für »Alexa Integration« vorbereiten

ChangeLog Version 1.3.3

- **NEU:** Tolerantes Handling von Gruppenadressen beim Speichern von konfigurierten Listenelementen
- **Implementiert:** Kurze Instanzname speicherbar.
- **Fixed:** Probleme beim Speichern von App-Instanzen mit Listenelementen die Gruppenadressen enthalten

ChangeLog Version 1.3.2

- **NEU:** Warnung bei doppelter Vergabe von Gruppenadressen in einer Instanz

ChangeLog Version 1.3.1

- **NEU:** EnOcean Editor um bidirektionale Geräte erweitert
- **Implementiert:** EnOcean Live Monitor überarbeitet
- **Implementiert:** EnOcean Telegramme simulieren (zum Anlernen virtueller Geräte)

ChangeLog Version 1.3.0

- **NEU:** neues User Interface
- **NEU:** neuer web-basierter EnOcean Editor
- **NEU:** APPMODULE Dokumentation ins Webinterface integriert
- **NEU:** Dokumentation der APPs integriert (bei unterstützten Apps)
- **NEU:** EnOcean-fokussierte Instanz Konfiguration (bei unterstützten Apps)
- **Implementiert:** variable EIS14-Werte für EnOcean Taster
- **Implementiert:** bessere Linkbezeichner in Apps (bei unterstützten Apps)
- **Implementiert:** Nach Firmware Update bleiben die installierten Apps vorhanden
- **Fixed:** DHCP Funktion

ChangeLog Version 1.2.3

- **Fixed:** Eventuelle Neustarts bei mehreren installierten Apps durch zu restriktive Systemüberwachung in Version 1.2.1

ChangeLog Version 1.2.2

- **Fixed:** Fehler in IP-Adressvergabe per DHCP

ChangeLog Version 1.2.1

- **Implementiert:** Abfrage der physikalischen Adressen über KNXnet/IP Tunneling (Variante Extension) möglich
- **Fixed:** Fehler im Verbindungshandling mit ETS 5 bei aktiviertem NAT-Modus behoben
- **Fixed:** DNS-Probleme nach Änderung des DNS-Servers
- **Fixed:** Inaktive Instanzen lassen sich nur mit Fehlermeldung kopieren
- **Fixed:** Eventuelle Neustarts bei mehreren installierten Apps durch zu restriktive Systemüberwachung in Version 1.2.0

ChangeLog Version 1.2.0

- **NEU:** Unterstützung der Hardwarevariante EnOcean, Portierung des EnOcean Editors aus dem EIBPORT
- **Fixed:** Fehler im Backupmechanismus für Apps und Instanzen